



**CORPO CIVICO NAZIONALE  
DELLE SENTINELLE DEI  
BACINI IDROGRAFICI ITALIANI**

**CNSBII Italia** Tel: 0890977183  
Sede Nazionale Coordinamento  
Corso Francesco Caracciolo, 40 Tel: **3389155161**  
**84085 Mercato San Severino** e-mail: [info@cnsbii.it](mailto:info@cnsbii.it)  
[ass.nuoveprospettive@pec.it](mailto:ass.nuoveprospettive@pec.it) sito: [www.cnsbii.it](http://www.cnsbii.it)

Mercato San Severino, 23 febbraio 2022

## Protocollo CNSBII

**n.18/2022**

*con integrazione  
prot. n 19/2022*

Spett.le

**Al Sindaco di Sarno**

[protocollo.generale@pec.comune.sarno.sa.it](mailto:protocollo.generale@pec.comune.sarno.sa.it)

**Genio Civile di Napoli- Presidio di Protezione Civile**

[uod501806@pec.regione.campania.it](mailto:uod501806@pec.regione.campania.it)

**Gori S.p.A.**

[protocollo@cert.goriacqua.com](mailto:protocollo@cert.goriacqua.com)

**Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno**

[protocollo@pec.bonificasarno.it](mailto:protocollo@pec.bonificasarno.it)

**Ente Idrico Campano**

[protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

**60 06 05 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno**

[uod.600605@pec.regione.campania.it](mailto:uod.600605@pec.regione.campania.it)

**Ente Parco Bacino Idrografico del Fiume Sarno**

[amministrazione.parcosarno@asmepec.it](mailto:amministrazione.parcosarno@asmepec.it)

**Oggetto: Individuazione di immissioni di reflui irregolari o non a norma nel Canale Conte Sarno in zona Foce.**

Il CNSBII organizzazione di tutela ambientale a tutela degli interessi collettivi il 22/02/22 è stato contattato da cittadini abitanti di Sarno in merito ad un evento di criticità tecnica e ambientale accaduto in una proprietà di “Via Vecchia Striano” e che interessava anche il manto stradale della su detta via.

Due proprietà hanno subito l'inondazione di reflui nella propria area privata per il tramite di una rottura di un argine murario del “Canale Conte di Sarno” (Comune di Sarno foglio 11 – n. 36 – al Catasto Terreni risultate come qualità: Prato - con Certificato di Destinazione Urbanistica – Credit

***“Lo scopo del CNSBII è fermare il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.”***

CNSBII Italia è un gruppo ambientale dell'**Organizzazione di Volontariato Nuove Prospettive**

Sede Nazionale  
Corso Francesco Caracciolo, 40  
84085 Mercato San Severino  
Cod. Fisc. **94075230659**

Nuove Prospettive è  
Iscritta al Registro Regionale  
del Volontariato della Regione  
Campania con Decreto di  
Giunta n.76 del 01.02.2018  
numero di registro 2427




**CORPO CIVICO NAZIONALE  
DELLE SENTINELLE DEI  
BACINI IDROGRAFICI ITALIANI**

**CNSBII Italia** Tel: 0890977183  
Sede Nazionale Coordinamento  
Corso Francesco Caracciolo, 40 Tel: **3389155161**  
**84085 Mercato San Severino** e-mail: [info@cnsbii.it](mailto:info@cnsbii.it)  
[ass.nuoveprospettive@pec.it](mailto:ass.nuoveprospettive@pec.it) sito: [www.cnsbii.it](http://www.cnsbii.it)

Mercato San Severino, 23 febbraio 2022

<http://sarno.servizigis.it/>) e passante per le immediate vicinanze di una Vasca di Assorbimento denominata “Vasca Monaco” di competenza del Consorzio di Bonifica del Comprensorio Sarno.



**Prospetto della canalizzazione/collettore nelle vicinanze del Conte di Sarno**

Cartografia Consortile: [https://www.bonificasarno.it/site/wp-content/uploads/2017/02/B01\\_newrid.pdf](https://www.bonificasarno.it/site/wp-content/uploads/2017/02/B01_newrid.pdf)

***“Lo scopo del CNSBII è fermare il degrado dell’ambiente naturale del nostro pianeta e costruire un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura.”***

**CNSBII Italia** è un gruppo ambientale dell'**Organizzazione di Volontariato Nuove Prospettive**

Sede Nazionale  
Corso Francesco Caracciolo, 40  
84085 Mercato San Severino  
Cod. Fisc. **94075230659**

Nuove Prospettive è  
Iscritta al Registro Regionale  
del Volontariato della Regione  
Campania con Decreto di  
Giunta n.76 del 01.02.2018  
numero di registro 2427




**CORPO CIVICO NAZIONALE  
DELLE SENTINELLE DEI  
BACINI IDROGRAFICI ITALIANI**

**CNSBII Italia** Tel: 0890977183  
Sede Nazionale Coordinamento  
Corso Francesco Caracciolo, 40 Tel: **3389155161**  
**84085 Mercato San Severino** e-mail: [info@cnsbii.it](mailto:info@cnsbii.it)  
[ass.nuoveprospettive@pec.it](mailto:ass.nuoveprospettive@pec.it) sito: [www.cnsbii.it](http://www.cnsbii.it)

Mercato San Severino, 23 febbraio 2022

I reflui hanno interessato due proprietà private e per il tramite di queste, per via della tracimazione dei reflui, veniva interessata anche la via Vecchia Striano invadendo così la strada dei reflui che provenivano dal Canale.



L'area pubblica interessata da questo evento, non è servita da fognature per il deflusso delle acque nere, ma, in alcuni punti vi è la sola presenza di fogne per acque bianche; quest'ultime ed alcune di

***“Lo scopo del CNSBII è fermare il degrado dell’ambiente naturale del nostro pianeta e costruire un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura.”***

**CNSBII Italia** è un gruppo ambientale dell'**Organizzazione di Volontariato Nuove Prospettive**

Sede Nazionale  
Corso Francesco Caracciolo, 40  
84085 Mercato San Severino  
Cod. Fisc. **94075230659**

Nuove Prospettive è  
Iscritta al Registro Regionale  
del Volontariato della Regione  
Campania con Decreto di  
Giunta n.76 del 01.02.2018  
numero di registro 2427



**CORPO CIVICO NAZIONALE  
DELLE SENTINELLE DEI  
BACINI IDROGRAFICI ITALIANI**

**CNSBII Italia** Tel: 0890977183  
Sede Nazionale Coordinamento  
Corso Francesco Caracciolo, 40 Tel: **3389155161**  
**84085 Mercato San Severino** e-mail: [info@cnsbii.it](mailto:info@cnsbii.it)  
[ass.nuoveprospettive@pec.it](mailto:ass.nuoveprospettive@pec.it) sito: [www.cnsbii.it](http://www.cnsbii.it)

Mercato San Severino, 23 febbraio 2022

queste, tra cui anche acque risorgive incanalate in fogne bianche, si riversano nel vicino “Rio Foce” affluente del “Fiume Sarno”. L'area di “Rio Foce” rientra nelle competenze, di tutela e salvaguardia all' “Ente Parco del Bacino Idrografico del Fiume Sarno” in particolare nel rispetto della biodiversità fluviale e delle “zone” e “fasce” di *rispetto fluviali*. Allo stesso modo anche tutte le altre canalizzazioni presenti nelle vicinanze sono soggette a tutela della fascia e zona di rispetto benché possano essere di competenze di soggetti diversi, es: Consorzio di Bonifica del Sarno.

Il Sindaco di Sarno, prontamente, il giorno 23/02/22 emetteva “**ORDINANZA SINDACALE** con **Oggetto: Lavori di messa in sicurezza del Canale Conte – Interventi a tutela dei residenti**” ove ordinava “*Di non accedere agli stessi terreni, di non raccogliere verdura, frutta ed ortaggi, di evitare il passaggio attraverso gli stessi fondi; Di chiudere porte e finestre ed evitare di stazionare all'esterno, raccomandando ove possibile, di abbandonare le loro abitazioni, momentaneamente, in attesa del completamento dei lavori, e di trovare ricovero presso parenti ed amici, a causa della presenza delle emissioni odorigene provenienti dal suindicato Canale Conte di proprietà della Regione Campania.*”. L'ordinanza è visibile all'albo pretorio del comune al seguente link: [https://www.servizisarno.it/katti/public/pap/edoc/download/single/6500/5047009/621524cf171f5e781e4d7d56/Ordinanza\\_Canale\\_Conte-signed.pdf](https://www.servizisarno.it/katti/public/pap/edoc/download/single/6500/5047009/621524cf171f5e781e4d7d56/Ordinanza_Canale_Conte-signed.pdf) (verrà allegata alla PEC)

Avendo appurato che nelle proprietà private, che avrebbero subito la “rottura arginale”, si riversavano **acque reflue**, bisogna necessariamente individuare la fonte delle immissioni. Il CNSBII per il tramite del nostro Coordinatore, ha avuto interlocuzioni con vari enti tra cui Comune e Gori, questi si sarebbero già coordinati in passato per l'individuazione dei reflui e probabilmente delle competenze sul controllo delle immissioni, ma senza avere un riscontro chiaro. Infatti,

**“Lo scopo del CNSBII è fermare il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.”**

CNSBII Italia è un gruppo ambientale dell'**Organizzazione di Volontariato Nuove Prospettive**

Sede Nazionale  
Corso Francesco Caracciolo, 40  
84085 Mercato San Severino  
Cod. Fisc. **94075230659**

Nuove Prospettive è  
Iscritta al Registro Regionale  
del Volontariato della Regione  
Campania con Decreto di  
Giunta n.76 del 01.02.2018  
numero di registro 2427



**CORPO CIVICO NAZIONALE  
DELLE SENTINELLE DEI  
BACINI IDROGRAFICI ITALIANI**

**CNSBII Italia** Tel: 0890977183  
Sede Nazionale Coordinamento  
Corso Francesco Caracciolo, 40 Tel: **3389155161**  
**84085 Mercato San Severino** e-mail: [info@cnsbii.it](mailto:info@cnsbii.it)  
[ass.nuoveprospettive@pec.it](mailto:ass.nuoveprospettive@pec.it) sito: [www.cnsbii.it](http://www.cnsbii.it)

Mercato San Severino, 23 febbraio 2022

probabilmente Gori non ha competenza sull'apparato fognario locale essendo per la destinazione di sole acque bianche.

**Si è valutato che è palese la fuoriuscita di reflui dal Canale con rottura arginale**, quest'ultimi accertati anche con le opere di aspirazione degli stessi dalle proprietà private da parte del Comune che veniva incaricato dalla Regione Campania in urgenza. Infatti dal testo dell'ordinanza sindacale si *“decretava la somma urgenza individuando il Comune di Sarno quale “Soggetto attuatore” per l'esecuzione di una serie di attività finalizzate alla eliminazione di fuoriuscita di liquami provenienti da una breccia in sinistra idraulica della palificata a sostegno del canale denominato Canale Conte Sarno;”*.

Inoltre è stata conseguita anche regolare caratterizzazione dei reflui e appare ormai chiaro che nel canale “Conte Sarno” ci confluiscono delle acque reflue che non potrebbero transitarvi, salvo deroghe.

Per tanto, si chiede agli enti avente competenza nel rispetto delle norme ambientali, di agire il prima possibile al blocco dell'ingresso dei reflui nella canalizzazione, di individuarne l'origine che potrebbe essere anche diversa da quelle “facilmente intuibile” e se vi sono responsabili di individuarli e sanzionarli. *Le metodologie di individuazione degli scarichi sono diverse e precise.*

Se il soggetto gestore della pubblica fognatura Gori non ha le dovute competenze o in assenza di una responsabilità diversa da quella del gestore del Servizio Idrico Integrato spetterebbe al Comune di Sarno individuare le immissioni e gli eventuali trasgressori.

***“Lo scopo del CNSBII è fermare il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.”***

CNSBII Italia è un gruppo ambientale dell'**Organizzazione di Volontariato Nuove Prospettive**

Sede Nazionale  
Corso Francesco Caracciolo, 40  
84085 Mercato San Severino  
Cod. Fisc. **94075230659**

Nuove Prospettive è  
Iscritta al Registro Regionale  
del Volontariato della Regione  
Campania con Decreto di  
Giunta n.76 del 01.02.2018  
numero di registro 2427



**CORPO CIVICO NAZIONALE  
DELLE SENTINELLE DEI  
BACINI IDROGRAFICI ITALIANI**

**CNSBII Italia** Tel: 0890977183  
Sede Nazionale Coordinamento  
Corso Francesco Caracciolo, 40 Tel: **3389155161**  
**84085 Mercato San Severino** e-mail: [info@cnsbii.it](mailto:info@cnsbii.it)  
[ass.nuoveprospettive@pec.it](mailto:ass.nuoveprospettive@pec.it) sito: [www.cnsbii.it](http://www.cnsbii.it)

Mercato San Severino, 23 febbraio 2022

---

Necessaria è anche l'eventuale individuazione di supposte problematiche tecniche che portano questa canalizzazione a riempirsi di reflui, visionando puntualmente se la tenuta arginale alla sinistra e destra idraulica è compromessa. Sarebbe necessario appurare che il canale sia libero nel suo deflusso delle acque e non vi siano ostruzioni che porterebbero ad un riempimento di un'area del canale stesso, verificandone così anche la funzionalità idraulica, con e in assenza di piogge. Infine potrebbe essere necessario risalire alla destinazione originaria della canalizzazione, se questa è stata strutturata per il trasporto di acque risorgive, meteoriche, miste ad esclusione delle reflue, salvo deroghe.

Ricordando che, come illustrato in ordinanza, la segnalazione al comune di Sarno è avvenuta il 10 di gennaio del 2022, giorni di piogge a Sarno che hanno registrato circa una caduta pluviometrica di 10 mm per metro quadrato. Ha piovuto il 9 e 10 gennaio.

---

***“Lo scopo del CNSBII è fermare il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.”***

**CNSBII Italia** è un gruppo ambientale dell'**Organizzazione di Volontariato Nuove Prospettive**

Sede Nazionale  
Corso Francesco Caracciolo, 40  
84085 Mercato San Severino  
Cod. Fisc. **94075230659**

Nuove Prospettive è  
Iscritta al Registro Regionale  
del Volontariato della Regione  
Campania con Decreto di  
Giunta n.76 del 01.02.2018  
numero di registro 2427



**CORPO CIVICO NAZIONALE  
DELLE SENTINELLE DEI  
BACINI IDROGRAFICI ITALIANI**

**CNSBII Italia** Tel: 0890977183  
Sede Nazionale Coordinamento  
Corso Francesco Caracciolo, 40 Tel: **3389155161**  
**84085 Mercato San Severino** e-mail: [info@cnsbii.it](mailto:info@cnsbii.it)  
[ass.nuoveprospettive@pec.it](mailto:ass.nuoveprospettive@pec.it) sito: [www.cnsbii.it](http://www.cnsbii.it)

Mercato San Severino, 23 febbraio 2022

ARCHIVIO PLUVIOMETRICI

**Estrazione altezze di precipitazione (mm)**  
Stazione pluviometrica di **Sarno (Acqued. Campano)** - anno **2022** - record estratti **53**

[Esporta Estrazione](#) [Nuova Estrazione](#)

DATA	VALORE (MM)	STATO VALIDAZIONE
04/01/2022	0.0	0
05/01/2022	0.0	0
06/01/2022	4.6	0
07/01/2022	0.0	0
08/01/2022	0.0	0
09/01/2022	6.2	0
10/01/2022	9.0	0
11/01/2022	0.0	0
12/01/2022	0.0	0
13/01/2022	0.0	0
14/01/2022	0.0	0
15/01/2022	0.0	0
16/01/2022	0.0	0
17/01/2022	0.0	0
18/01/2022	0.0	0
19/01/2022	0.0	0
20/01/2022	0.0	0
21/01/2022	0.0	0
22/01/2022	0.0	0
23/01/2022	0.0	0
24/01/2022	0.0	0
25/01/2022	0.0	0
26/01/2022	0.0	0
27/01/2022	0.0	0
28/01/2022	0.0	0
29/01/2022	0.0	0
30/01/2022	0.0	0
31/01/2022	0.0	0

Il valore 0 indica che il dato non è stato sottoposto ad alcun controllo. Il valore 1 indica che il dato è stato oggetto di un controllo di primo livello, consistente nel riconoscimento di dati non validi generati da anomalie di natura elettronica nel sistema di registrazione locale e/o di trasmissione del dato e nella verifica di coerenza dei dati registrati, aggregati o mediati a scala settimanale e/o

*Dati Centro Funzionale Multirischi – Archivio Pluviometrico*

**“Lo scopo del CNSBII è fermare il degrado dell’ambiente naturale del nostro pianeta e costruire un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura.”**

**CNSBII Italia** è un gruppo ambientale dell’**Organizzazione di Volontariato Nuove Prospettive**

Sede Nazionale  
Corso Francesco Caracciolo, 40  
84085 Mercato San Severino  
Cod. Fisc. **94075230659**

Nuove Prospettive è Iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Campania con Decreto di Giunta n.76 del 01.02.2018 numero di registro 2427



**CORPO CIVICO NAZIONALE  
DELLE SENTINELLE DEI  
BACINI IDROGRAFICI ITALIANI**

**CNSBII Italia** Tel: 0890977183  
Sede Nazionale Coordinamento  
Corso Francesco Caracciolo, 40 Tel: **3389155161**  
**84085 Mercato San Severino** e-mail: [info@cnsbii.it](mailto:info@cnsbii.it)  
[ass.nuoveprospettive@pec.it](mailto:ass.nuoveprospettive@pec.it) sito: [www.cnsbii.it](http://www.cnsbii.it)

Mercato San Severino, 23 febbraio 2022

1. Il CNSBII chiede al Comune di Sarno, alla luce dei fatti accaduti, di **valutare un controllo accurato degli scarichi delle abitazioni civili e industriali nell'area** al fine di individuare immissioni non autorizzate e non conformi.
2. **Si chiede a Gori di approfondire ulteriormente eventuali competenze fognarie nell'area e di comunicarlo.**
3. Si chiede a Ente Idrico Campano e Gori di sollecitare l'azione di avvio dei lavori per il **“Progetto definitivo denominato “Opere di completamento della rete fognaria interna di Sarno”. Approvazione ai sensi dell'art. 158- bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.”** ([allegato](#)) in quanto da prospetto tecnico del Progetto Definitivo di Gori **“Comprensorio Depurativo Medio Ssarno sub 2-3 – Opere di completamento della rete fognaria interna del comune di Sarno con progetto definitivo – INT.72L4 – Elaborato C1.4.1”** se ne attesta la necessità di installare un impianto di rete fognaria, che attualmente risulterebbe assente o di una insufficiente rete di scolo delle acque nere che solo Gori come al punto 2 potrà chiarire. ([allegato](#))
4. Si porta a conoscenza all'ufficio **60 06 05 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno** di queste attività di Somma Urgenza essendo il “Canale Conte di Sarno” oggetto di lavori per il su indicato progetto di Risanamento di Bacino e che si auspichi che venga portato a termine il prima possibile valutando anche l'impatto idraulico e ambientale che le vasche pedemontane Pianillo e Fornillo e l'idrografia montana del Somma Vesuvio e Torrenti e aree Vesuviane hanno direttamente sul “Canale Conte di Sarno”. Tale è urgente la sua rifunzionalizzazione nel rispetto dell'ambiente eliminando gli accessi inquinanti.
5. Si invia per conoscenza all'Ente Parco del Bacino Idrografico del Fiume Sarno essendo le

**“Lo scopo del CNSBII è fermare il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.”**

CNSBII Italia è un gruppo ambientale dell'**Organizzazione di Volontariato Nuove Prospettive**

Sede Nazionale  
Corso Francesco Caracciolo, 40  
84085 Mercato San Severino  
Cod. Fisc. **94075230659**

Nuove Prospettive è  
Iscritta al Registro Regionale  
del Volontariato della Regione  
Campania con Decreto di  
Giunta n.76 del 01.02.2018  
numero di registro 2427





**CORPO CIVICO NAZIONALE  
DELLE SENTINELLE DEI  
BACINI IDROGRAFICI ITALIANI**

**CNSBII Italia** Tel: 0890977183  
Sede Nazionale Coordinamento  
Corso Francesco Caracciolo, 40 Tel: **3389155161**  
**84085 Mercato San Severino** e-mail: [info@cnsbii.it](mailto:info@cnsbii.it)  
[ass.nuoveprospettive@pec.it](mailto:ass.nuoveprospettive@pec.it) sito: [www.cnsbii.it](http://www.cnsbii.it)

Mercato San Severino, 23 febbraio 2022

aree oggetto della criticità oggetto di questa comunicazione in area di vincolo.

6. Infine, si chiede di valutare di effettuare accertamenti che escludano l'inquinamento del suolo e della falda acquifera **essendo l'area oggetto di captazioni idriche da parte di Gori.**

*Si chiede di portare a conoscenza questo Ente su successive ed eventuali comunicazioni tra vari Organismi.*

Allegate alla PEC le foto e documentazioni.

**In attesa di un vostro riscontro nei termini di legge.**

Cordiali Saluti  
Coordinamento CNSBII  
Giornalista **Michele Buscè**

### **Integrazione prot. 19/2022 del 24/02/22**

Il CNSBII ha ritenuto opportuno inviare questo atto per conoscenza al NOE Salerno all'indirizzo PEC [ssa41033@pec.carabinieri.it](mailto:ssa41033@pec.carabinieri.it) in quanto potrebbero esserci le condizioni per competenze del su detto reparto in materia ambientale in riferimento a quanto sopra esposto. La comunicazione in oggetto è stata già inviata ai destinatari in testa al documento il 23/02/22. Restiamo a disposizione per eventuali informazioni e sopralluoghi.

**Michele Buscè**

***“Lo scopo del CNSBII è fermare il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.”***

CNSBII Italia è un gruppo ambientale dell'**Organizzazione di Volontariato Nuove Prospettive**

Sede Nazionale  
Corso Francesco Caracciolo, 40  
84085 Mercato San Severino  
Cod. Fisc. **94075230659**

Nuove Prospettive è  
Iscritta al Registro Regionale  
del Volontariato della Regione  
Campania con Decreto di  
Giunta n.76 del 01.02.2018  
numero di registro 2427