

Prot. 2022. 0091288 18/02/2022 11,28

Mitt. : CORPO CIVICO NAZIONALE DELLE S...

Ass. : Bonifiche

Classifica : 52.5. Fascicolo : 5 del 2022

CORPO CIVICO NAZIONALE  
DELLE SENTINELLE DEI  
BACINI IDROGRAFICI ITALIANI

CNSBII Italia

Tel: 0890977183

Sede Nazionale

Coordinamento

Corso Francesco Caracciolo, 40

Tel: 3389155161

84085 Mercato San Severino

e-mail: [info@cnsbii.it](mailto:info@cnsbii.it)[ass.nuoveprospettive@pec.it](mailto:ass.nuoveprospettive@pec.it)sito: [www.cnsbii.it](http://www.cnsbii.it)

Mercato San Severino, 16 febbraio 2022

Spett.le

**Polizia Locale di San Marzano Sul Sarno**

poliziamunicipale.smarzanosulsarno@cert.irpinianet.eu

**50 18 07 - UOD Genio civile di Salerno; presidio protezione civile**

uod.501807@pec.regione.campania.it

**50 06 05 - UOD Bonifiche**

uod.500605@pec.regione.campania.it

**Consorzio di Bonifica del Comprensorio Sarno**

Settore Ambiente – Polizia Idraulica

protocollo@pec.bonificasarno.it

**Ente Parco del Bacino Idrografico del Fiume Sarno**

amministrazione.parcosarno@asmepec.it

**Gori SpA**

protocollo@cert.goriacqua.com

Oggetto: Ponte crollato in via Ugo Foscolo in zona di confine tra San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio e cedimento argine murato in immediata prossimità di una vecchia discarica ubicata a ridosso degli argini del Canale Fosso Imperatore e Fiume Sarno nel comune di San Marzano Sul Sarno. (nei pressi del SUB COLLETTORE 2 di GORI S.P.A.)

Il CNSBII organizzazione di tutela ambientale a tutela degli interessi collettivi ha effettuato un sopralluogo in via Ugo Foscolo in San Marzano Sul Sarno (Sa) al confine con San Valentino Torio (Sa). Arrivati al luogo con le coordinate 40°47'03.2"N 14°34'42.8"E – <https://goo.gl/maps/mxR4BziYgRoFfw5m9> abbiamo riscontrato il cedimento di un ponte posto sul Canale Fosso Imperatore, quest'ultimo sembrerebbe rientrare nel Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica del Comprensorio Sarno del 1996. Il Canale Fosso Imperatore si immette nel Fiume Sarno a pochi metri dal punto illustrato in questo paragrafo con le coordinate geografiche.

*“Lo scopo del CNSBII è fermare il degrado dell’ambiente naturale del nostro pianeta e costruire un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura.”*

CNSBII Italia è un gruppo ambientale dell'Organizzazione di Volontariato Nuove Prospettive

Sede Nazionale  
Corso Francesco Caracciolo, 40  
84085 Mercato San Severino  
Cod. Fisc. 94075230659

Nuove Prospettive è  
Iscritta al Registro Regionale  
del Volontariato della Regione  
Campania con Decreto di  
Giunta n.76 del 01.02.2018  
numero di registro 2427



**CORPO CIVICO NAZIONALE  
DELLE SENTINELLE DEI  
BACINI IDROGRAFICI ITALIANI**

**CNSBII Italia** Tel: 0890977183  
Sede Nazionale Coordinamento  
Corso Francesco Caracciolo, 40 Tel: **3389155161**  
**84085 Mercato San Severino** e-mail: [info@cnsbii.it](mailto:info@cnsbii.it)  
[ass.nuoveprospettive@pec.it](mailto:ass.nuoveprospettive@pec.it) sito: [www.cnsbii.it](http://www.cnsbii.it)

Mercato San Severino, 16 febbraio 2022

L'area presenta diverse criticità stradali e ambientali. Infatti il luogo dove è ubicato il "ponte crollato" versa in uno stato di abbandono sia per la sicurezza stradale e dei sottoservizi che per gli allagamenti viari frequenti. Problematiche ad oggi maggiormente accentuate dall'ingresso di acque in Via Ugo Foscolo che provengono dal Canale "Fosso Imperatore" per il tramite del *Ponte crollato*, il quale, funge da *deviazione delle acque* nei momenti di "aumento idrometrico" del Fiume Sarno e di conseguenza anche dell'immissario Fosso Imperatore.

Nelle vicinanze del Canale Fosso Imperatore è presente anche il "Sub Collettore 2" gestito dal Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato "Gori S.p.A". L'accesso al *Sub collettore* è messo a rischio dall'allagamento viario di Via Ugo Foscolo. Nascoste dall'acqua che ha allagato la via, sono presenti buche profonde e una strada altrettanto dissestata. Nelle vicinanze del "Sub Collettore 2" è presente anche un'attività commerciale e delle abitazioni.

Il Sub Collettore 2 a sua volta è ubicato nelle immediate vicinanze del Canale Fosso Imperatore, quest'ultimo tende ad inondare le aree vicine e che non potendo trattenere le acque del vicino Fiume Sarno e dello stesso Fosso Imperatore, esonda ed inonda le aree adiacenti, compresa l'area nelle vicinanze del "Sub Collettore 2" e i campi vicini.

**Il Sub Collettore 2 è alimentato da corrente elettrica con annessa Cabina trasformatrice ad alto voltaggio. Il Sub Collettore ha una funzione di pompaggio di reflui di un' area verso un'altra area; l'arresto elettrico dell'opera potrebbe arrecare gravi danni di continuità del trasporto dei reflui fognari. Il Sub Collettore è ubicato nei pressi di corsi d'acqua e di una vecchia Discarica Comunale (chiusa).**

***"Lo scopo del CNSBII è fermare il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura."***

CNSBII Italia è un gruppo ambientale  
dell'Organizzazione di Volontariato  
Nuove Prospettive

Sede Nazionale  
Corso Francesco Caracciolo, 40  
84085 Mercato San Severino  
Cod. Fisc. **94075230659**

Nuove Prospettive è  
Iscritta al Registro Regionale  
del Volontariato della Regione  
Campania con Decreto di  
Giunta n.76 del 01.02.2018  
numero di registro 2427



**CORPO CIVICO NAZIONALE  
DELLE SENTINELLE DEI  
BACINI IDROGRAFICI ITALIANI**

**CNSBII Italia**

Tel: 0890977183

Sede Nazionale

Coordinamento

Corso Francesco Caracciolo, 40

Tel: **3389155161**

**84085 Mercato San Severino** e-mail: [info@cnsbii.it](mailto:info@cnsbii.it)

[ass.nuoveprospettive@pec.it](mailto:ass.nuoveprospettive@pec.it)

sito: [www.cnsbii.it](http://www.cnsbii.it)

Mercato San Severino, 16 febbraio 2022

Il Ponte oggetto di questa comunicazione, non ci è dato sapere se è stato costruito con regolari autorizzazioni. Dal precedente episodio di Via Guglielmo Marconi in San Marzano Sul Sarno sull'Alveo Comune Nocerino ove il ponte presente in loco, sembrerebbe, non essere di regolare costruzione, chiediamo agli enti destinatari di questa segnalazione di approfondire, in primis, se questo ponte viario sia di regolare costruzione.

Inoltre vi è da controllare il cedimento di un argine murario sul Canale Fosso Imperatore nel punto di immissione nel Fiume Sarno alle seguenti coordinate geografiche 40°47'01.3"N 14°34'37.1"E - <https://goo.gl/maps/b5GJRMbU1tfw9fkz5> . Segnaliamo questa problematica poiché alle spalle di questo muro/argine è presente una collina di una **ex Discarica Comunale**, attualmente in fase di caratterizzazione dove ne è possibile prendere informazioni presso il Comune di San Marzano Sul Sarno. Cosa al quanto preoccupante, avallata da scelte scellerate del passato, questa discarica è presente immediatamente a ridosso sia degli argini del Canale Fosso Imperatore che del Fiume Sarno. L'eventuale cedimento "della collina di rifiuti" mista a terra, che ad oggi risulta **non** essere stata messa in sicurezza o bonificata, potrebbe cadere sia nel Canale Fosso Imperatore che nel Fiume Sarno. Uno scenario futuro alquanto "catastrofico" ma possibile, che va assolutamente controllato ed evitato. In più la sopra citata discarica è presente in area Parco del Sarno.

Si chiede agli enti destinatari di questa comunicazione, avente responsabilità, di agire rapidamente per la soluzione delle problematiche illustrate. Essendo molte le criticità raccolte in una determinata area e che competono più enti, il CNSBII ha cumulato in questa comunicazione diverse problematiche, sarà poi compito degli uffici estrapolarne le segnalazioni di cui ne hanno

***"Lo scopo del CNSBII è fermare il  
degrado dell'ambiente naturale del  
nostro pianeta e costruire un futuro in  
cui l'umanità possa vivere in armonia  
con la natura."***

CNSBII Italia è un gruppo ambientale  
dell'Organizzazione di Volontariato  
Nuove Prospettive

Sede Nazionale  
Corso Francesco Caracciolo, 40  
84085 Mercato San Severino  
Cod. Fisc. **94075230659**

Nuove Prospettive è  
Iscritta al Registro Regionale  
del Volontariato della Regione  
Campania con Decreto di  
Giunta n.76 del 01.02.2018  
numero di registro 2427



**CORPO CIVICO NAZIONALE  
DELLE SENTINELLE DEI  
BACINI IDROGRAFICI ITALIANI**

**CNSBII Italia**

Tel. 0890977183

Sede Nazionale

Coordinamento

Corso Francesco Caracciolo, 40

Tel: **3389155161**

**84085 Mercato San Severino** e-mail: [info@cnsbii.it](mailto:info@cnsbii.it)

[ass.nuoveprospettive@pec.it](mailto:ass.nuoveprospettive@pec.it)

sito: [www.cnsbii.it](http://www.cnsbii.it)

Mercato San Severino, 16 febbraio 2022

competenza ed agire.

### Si chiede

la messa in sicurezza del ponte viario crollato, un controllo sugli argini di Fosso Imperatore e un ulteriore controllo al perimetro della discarica comunale ove valutare eventuali cedimenti perimetrali. La discarica è una collinetta di terra e rifiuti senza opere di cemento o di contenimento e allo stesso tempo è anche argine del fiume Sarno e Fosso Imperatore.

Inoltre si chiede all'Ente Parco del Bacino del Sarno e Consorzio di Bonifica di controllare e valutare se su Fosso Imperatore nell'area di San Marzano Sul Sarno (in sinistra idraulica) e San Valentino Torio (in destra idraulica) vengano seguite le norme sulle Fasce e Zone di rispetto, allo stesso modo vale anche per la sinistra idraulica del Fiume Sarno in territorio di San Valentino Torio.

Si chiede agli enti destinatari di questa comunicazione di portarci a conoscenza di tutti gli eventuali sviluppi tratti da questa nostra segnalazione.

### IN ALLEGATO: IMMAGINI E PROSPETTO DELL'AREA

A questo link è possibile avere informazioni sull'attività di caratterizzazione della discarica:

<https://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/bonifiche/interventi-ammessi-a-finanziamento-a-valere-sui-fondi-por-fesr-2014-2020?page=1>

In attesa di un riscontro.

***“Lo scopo del CNSBII è fermare il  
degrado dell'ambiente naturale del  
nostro pianeta e costruire un futuro in  
cui l'umanità possa vivere in armonia  
con la natura.”***

CNSBII Italia è un gruppo ambientale  
dell'Organizzazione di Volontariato  
Nuove Prospettive

Sede Nazionale  
Corso Francesco Caracciolo, 40  
84085 Mercato San Severino  
Cod. Fisc. **94075230659**

Nuove Prospettive è  
Iscritta al Registro Regionale  
del Volontariato della Regione  
Campania con Decreto di  
Giunta n.76 del 01.02.2018  
numero di registro 2427



**CORPO CIVICO NAZIONALE  
DELLE SENTINELLE DEI  
BACINI IDROGRAFICI ITALIANI**

**CNSBII Italia**

Sede Nazionale

Corso Francesco Caracciolo, 40

**84085 Mercato San Severino**

[ass.nuoveprospettive@pec.it](mailto:ass.nuoveprospettive@pec.it)

Tel: 0890977183

Coordinamento

Tel: **3389155161**

e-mail: [info@cnsbii.it](mailto:info@cnsbii.it)

sito: [www.cnsbii.it](http://www.cnsbii.it)

Mercato San Severino, 16 febbraio 2022

Cordiali Saluti

Coordinamento CNSBII

Giornalista **Michele Buscè**

***“Lo scopo del CNSBII è fermare il  
degrado dell’ambiente naturale del  
nostro pianeta e costruire un futuro in  
cui l’umanità possa vivere in armonia  
con la natura.”***

CNSBII Italia è un gruppo ambientale  
dell’Organizzazione di Volontariato  
Nuove Prospettive

Sede Nazionale  
Corso Francesco Caracciolo, 40  
84085 Mercato San Severino  
Cod. Fisc. **94075230659**

Nuove Prospettive è  
Iscritta al Registro Regionale  
del Volontariato della Regione  
Campania con Decreto di  
Giunta n.76 del 01.02.2018  
numero di registro 2427

