



**CORPO CIVICO NAZIONALE
DELLE SENTINELLE DEI
BACINI IDROGRAFICI ITALIANI**

CNSBII Italia Tel: 0890977183
Sede Nazionale Coordinamento
Corso Francesco Caracciolo, 40 Tel: **3389155161**
84085 Mercato San Severino e-mail: info@cnsbii.it
ass.nuoveprospettive@pec.it sito: www.cnsbii.it

Mercato San Severino, 25 febbraio 2022

Protocollo CNSBII

n.20/2022

Spett.le

Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Salerno
fsa42879@pec.carabinieri.it

Oggetto: Immissione reflui in “Canale Rio San Mauro” e deposito di Rifiuti in area “Ex Depuratore” in San Marzano Sul Sarno. Relazione.

Il CNSBII organizzazione di tutela ambientale a tutela degli interessi collettivi il 15/2/22 allertati da cittadini per il tramite del nostro sistema di comunicazione con la cittadinanza “CNSBIIAlert” al numero 0890977183 ci veniva comunicata la presenza di reflui neri e maleodoranti in un canale denominato “Rio San Mauro”; i reflui, dalla segnalazione inviata stazionavano nel canale di competenza del Consorzio di Bonifica del Comprensorio Sarno. Il punto della criticità è ubicato nel comune di San Marzano Sul Sarno alle seguenti coordinate geografiche: 40°46'47.77"N – 14°34'49.30"E.

Il punto oggetto di uno sversamento di acque nere, è possibile raggiungerlo il sinistra idraulica del “Rio San Mauro” dalla via di servizio dell'Ex Depuratore ed è ulteriormente possibile raggiungere il luogo tramite la “prima traversa Ugo Foscolo” alle seguenti coordinate 40°46'48.66"N – 14°34'51.43"E, raggiungendo così la destra idraulica del “Rio San Mauro” e poi attraversando un campo coltivato fino alla seguente coordinata 40°46'47.84"N – 14°34'49.53"E dove si arriverà agli argini del rio.

Stesso in giornata il nostro Coordinatore si recava sul posto per verificare quanto ci veniva

“Lo scopo del CNSBII è fermare il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.”

CNSBII Italia è un gruppo ambientale dell'**Organizzazione di Volontariato Nuove Prospettive**

Sede Nazionale
Corso Francesco Caracciolo, 40
84085 Mercato San Severino
Cod. Fisc. **94075230659**

Nuove Prospettive è Iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Campania con Decreto di Giunta n.76 del 01.02.2018 numero di registro 2427



**CORPO CIVICO NAZIONALE
DELLE SENTINELLE DEI
BACINI IDROGRAFICI ITALIANI**

CNSBII Italia

Tel: 0890977183

Sede Nazionale

Coordinamento

Corso Francesco Caracciolo, 40

Tel: **3389155161**

84085 Mercato San Severino e-mail: info@cnsbii.it

ass.nuoveprospettive@pec.it

sito: www.cnsbii.it

Mercato San Severino, 25 febbraio 2022

segnalato per le vie brevi. Lo stesso trovava le medesime condizioni a noi segnalate. Verificando la presenza di eventuali accessi idraulici, di qualsiasi natura al corso d'acqua, constatavamo la *probabile* presenza di uno scarico a ridosso di un muro. Quest'ultimo rientra nella proprietà comunale ove è presente l'Ex Depuratore Comunale, ormai dismesso.



“Lo scopo del CNSBII è fermare il degrado dell’ambiente naturale del nostro pianeta e costruire un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura.”

CNSBII Italia è un gruppo ambientale dell'**Organizzazione di Volontariato Nuove Prospettive**

Sede Nazionale
Corso Francesco Caracciolo, 40
84085 Mercato San Severino
Cod. Fisc. **94075230659**

Nuove Prospettive è Iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Campania con Decreto di Giunta n.76 del 01.02.2018 numero di registro 2427



**CORPO CIVICO NAZIONALE
DELLE SENTINELLE DEI
BACINI IDROGRAFICI ITALIANI**

CNSBII Italia Tel: 0890977183
Sede Nazionale Coordinamento
Corso Francesco Caracciolo, 40 Tel: **3389155161**
84085 Mercato San Severino e-mail: info@cnsbii.it
ass.nuoveprospettive@pec.it sito: www.cnsbii.it

Mercato San Severino, 25 febbraio 2022

Si presuppone che lo scarico presente sotto al muro, possa essere lo scarico dismesso dell'impianto di vecchia depurazione o di altra natura, necessariamente da verificarne l'eventuale attività. Nel frattempo gli operatori hanno osservato con camminamento, la destra e la sinistra idraulica del "Rio San Mauro" *alla ricerca di un qualche accesso che rilasciasse reflui nel corso d'acqua*. Nel visionare gli argini abbiamo constatato che *a monte del presunto scarico* l'acqua era in condizioni migliori, *più o meno trasparenti* e che a valle questa diventava di colore scuro e maleodorante. Da qui la constatazione che il punto che immette *ipoteticamente* reflui, è sotto al muro in cemento che fa da argine del Rio San Mauro, come illustrato alla "Foto 1".

Visto che, non si è riusciti, nell'arco di 100 mt circa a riscontrare eventuali altri immissioni dal punto illustrato alla "Foto 1" poiché la presenza nel canale delle acque fluviali e la colorazione scura non permetteva agevolmente di comprendere se è presente uno scarico, da qui deriva la nostra supposizione.

Di fronte al muro della "Foto 1" vi è uno scatolato di cemento in dismissione che è possibile constatarne la presenza sia andando sul luogo che nel "*Progetto Definitivo – Stralcio Planimetrico di Progetto 2 di 5 Via Cesina – Traversa Via Ugo Foscolo\Loc. Cimitero*" di Gori, (*allegato*). Si ipotizza che lo scarico illustrato alla "Foto 1", un tempo era stato strutturato per attraversare il corso d'acqua dalla sinistra alla destra idraulica per poi proseguire presso il "Sub Collettore 2" in gestione a GORI S.P.A. ubicato in via Ugo Foscolo adiacente e alla fine del Canale "Fosso Imperatore". Negli anni addietro lo scatolato in cemento, in parte realizzato è stata abbandonato e non è in esercizio; successivamente e di recente ne è stata finanziata la dismissione in quanto i reflui provenienti da via Ugo Foscolo verranno intercettati alla "prima traversa di via Ugo Foscolo" e

"Lo scopo del CNSBII è fermare il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura."

CNSBII Italia è un gruppo ambientale dell'**Organizzazione di Volontariato Nuove Prospettive**

Sede Nazionale
Corso Francesco Caracciolo, 40
84085 Mercato San Severino
Cod. Fisc. **94075230659**

Nuove Prospettive è
Iscritta al Registro Regionale
del Volontariato della Regione
Campania con Decreto di
Giunta n.76 del 01.02.2018
numero di registro 2427




**CORPO CIVICO NAZIONALE
DELLE SENTINELLE DEI
BACINI IDROGRAFICI ITALIANI**

CNSBII Italia Tel: 0890977183
Sede Nazionale Coordinamento
Corso Francesco Caracciolo, 40 Tel: **3389155161**
84085 Mercato San Severino e-mail: info@cnsbii.it
ass.nuoveprospettive@pec.it sito: www.cnsbii.it

Mercato San Severino, 25 febbraio 2022

indirizzati al “Sub Collettore 2”.

Sarebbe possibile anche ipotizzare che i reflui potrebbero provenire dallo scatolato su indicato e che è illustrato nella “Foto 2”.



***“Lo scopo del CNSBII è fermare il
degrado dell’ambiente naturale del
nostro pianeta e costruire un futuro in
cui l’umanità possa vivere in armonia
con la natura.”***

CNSBII Italia è un gruppo ambientale
dell’**Organizzazione di Volontariato
Nuove Prospettive**

Sede Nazionale
Corso Francesco Caracciolo, 40
84085 Mercato San Severino
Cod. Fisc. **94075230659**

Nuove Prospettive è
Iscritta al Registro Regionale
del Volontariato della Regione
Campania con Decreto di
Giunta n.76 del 01.02.2018
numero di registro 2427



**CORPO CIVICO NAZIONALE
DELLE SENTINELLE DEI
BACINI IDROGRAFICI ITALIANI**

CNSBII Italia Tel: 0890977183
Sede Nazionale Coordinamento
Corso Francesco Caracciolo, 40 Tel: **3389155161**
84085 Mercato San Severino e-mail: info@cnsbii.it
ass.nuoveprospettive@pec.it sito: www.cnsbii.it

Mercato San Severino, 25 febbraio 2022

Nel visionare gli argini del Rio San Mauro, dalle proprietà terriere adiacenti, abbiamo constatato la presenza di un grande cumulo di rifiuti nell'area, presumibilmente di proprietà del Comune di San Marzano Sul Sarno. L'area è nel Depuratore dismesso dello stesso comune.

Abbiamo voluto ulteriormente approfondire da quanto tempo possano stazionare i rifiuti presenti nell'area e con immagini satellitari *allegate a questa comunicazione*, i rifiuti *stazionerebbero dal 2007, ipotizzando che l'area potrebbe essere un sito abituale di abbandono o deposito di rifiuti.*

Valutando che i rifiuti giacciono nella fascia di rispetto del corso d'acqua "Rio San Mauro" e che il deposito/abbandono potrebbe non essere autorizzato, si chiede di approfondire quanto segnalato nel rispetto delle norme in materia ambientale e fluviale.

Nel voler ulteriormente approfondire in area l'origine dei reflui neri, siamo riusciti ad avere in possesso un "*Progetto Definitivo – Stralcio Planimetrico di Progetto 2 di 5 Via Cesina – Traversa Via Ugo Foscolo\Loc. Cimitero*" di Gori quest'ultimo finanziato dall'Ente Idrico Campano, attuale organo di Governo del Servizio Idrico Integrato (SII). L'obiettivo di questo progetto è la realizzazione di un impianto fognario in Via Cesina e Ugo Foscolo in S.Marzano S. Sarno. Nel planimetrico è possibile visionare anche la presenza di "Fogne esistenti" evidenziate nel progetto definitivo di colore marrone, attualmente in gestione a Gori; queste fogne già esistenti sono presenti sia nella via di servizio che porta all'Ex Depuratore da Viale Roma e sia su via Cesina. La fogna esistente passa da Via Cesina verso l'Ex Depuratore per il tramite di una proprietà privata e si congiunge nell'area del vecchio depuratore comunale.

“Lo scopo del CNSBII è fermare il degrado dell’ambiente naturale del nostro pianeta e costruire un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura.”

CNSBII Italia è un gruppo ambientale dell'**Organizzazione di Volontariato Nuove Prospettive**

Sede Nazionale
Corso Francesco Caracciolo, 40
84085 Mercato San Severino
Cod. Fisc. **94075230659**

Nuove Prospettive è
Iscritta al Registro Regionale
del Volontariato della Regione
Campania con Decreto di
Giunta n.76 del 01.02.2018
numero di registro 2427



**CORPO CIVICO NAZIONALE
DELLE SENTINELLE DEI
BACINI IDROGRAFICI ITALIANI**

CNSBII Italia Tel: 0890977183
Sede Nazionale Coordinamento
Corso Francesco Caracciolo, 40 Tel: **3389155161**
84085 Mercato San Severino e-mail: info@cnsbii.it
ass.nuoveprospettive@pec.it sito: www.cnsbii.it

Mercato San Severino, 25 febbraio 2022

Avendo verificato che l'unica fuoriuscita di reflui è a ridosso di un muro ubicato sull'argine del "Rio San Mauro" (Foto 1); avendo fatto un accertamento di presenza di fogne esistenti tra il Viale Roma, Via Cesina e valutando che nell'area "Ex Depuratore" è ancora presente una vasca di depurazione che potrebbe avere ancora attivo il vecchio scarico dei reflui (di quando questo era in funzione) e che nell'area stessa ove è presente il vecchio impianto di depurazione, ad oggi, viene effettuato il servizio di gestione dei rifiuti del comune di San Marzano Sul Sarno la quale farebbe stazionare o transitare diverse tipologie di rifiuti che possono essere oggetto di intemperie meteorologiche; che i liquidi di dilavamento dovrebbero defluire in delle fogne su di un piazzale impermeabilizzato e che le fogne necessariamente dovrebbero essere collettate ad un impianto che invierebbe i reflui a Depurazione o in una vasca, se presente, di raccolta a tenuta stagna che possa permettere l'aspirazione dei reflui;

Si chiede di valutare un controllo delle aree indicate con coordinate geografiche per constatare puntualmente la provenienza dei reflui, per il tramite di eventuali liquidi traccianti comprendendo così se i reflui presenti in "Rio San Mauro" possano provenire da immissioni, episodiche o accidentali, abusive; tenendo conto che il corso d'acqua "Rio San Mauro" custodisce in se l'ecosistema fluviale che va necessariamente tutelato. Inoltre nel periodo Febbraio-Marzo fino in estate nei canali e fiumi si avvia la fase di riproduzione anfibia che potrebbe essere duramente compromessa. Gli anfibi sono parte dell'ecosistema fluviale compresi gli uccelli d'acqua dolce. La cattiva qualità delle acque può compromettere la componente biotica (animali, vegetali) e la componente abiotica (habitat, processi fisici) Il punto dove verrebbero immessi i reflui dista a circa 450 mt, in via fluviale, dal Fiume Sarno. Il su detto canale è prospiciente a delle proprietà terriere coltivate, le quali, possono subire l'inquinamento per infiltrazione dagli argini in terra delle acque

"Lo scopo del CNSBII è fermare il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura."

CNSBII Italia è un gruppo ambientale dell'**Organizzazione di Volontariato Nuove Prospettive**

Sede Nazionale
Corso Francesco Caracciolo, 40
84085 Mercato San Severino
Cod. Fisc. **94075230659**

Nuove Prospettive è
Iscritta al Registro Regionale
del Volontariato della Regione
Campania con Decreto di
Giunta n.76 del 01.02.2018
numero di registro 2427



**CORPO CIVICO NAZIONALE
DELLE SENTINELLE DEI
BACINI IDROGRAFICI ITALIANI**

CNSBII Italia Tel: 0890977183
Sede Nazionale Coordinamento
Corso Francesco Caracciolo, 40 Tel: **3389155161**
84085 Mercato San Severino e-mail: info@cnsbii.it
ass.nuoveprospettive@pec.it sito: www.cnsbii.it

Mercato San Severino, 25 febbraio 2022

inquinata; terreni che il più delle volte sono al di sopra del piano di campagna ma soggetti ad esondazioni e inondazioni e soggette a rigurgito idraulico del vicino Fiume Sarno.

Sarebbe opportuno anche valutare il rispetto nelle norme delle zone e fasce di rispetto fluviali sul canale “Rio San Mauro”, regio decreto n. 523/1904. Si chiede di valutare se la presenza del “cumulo” di rifiuti “di probabile vecchia data” possa stazionare nella proprietà che si presume essere comunale nell'area “Ex Depuratore” e se questi possono essere presenti in fascia di rispetto del corso d'acqua “Rio San Mauro”.

Si fa nota che le problematiche in oggetto di questa comunicazione sono state discusse, in parte, nel consiglio Comunale di San Marzano Sul Sarno tramite una interrogazione nel Consiglio Comunale del 10/2/2022 dal gruppo consiliare “Almamente” ed esposte dal Consigliere Luisa Maiorano rivolta all'Assessore all'Ambiente della su citata amministrazione comunale (video consiglio comunale con argomento al seguente link: <https://www.facebook.com/carmelazuottolosindaco/videos/929316934387670> minuto 1.27.00); che l'associazione Almamente di San Marzano Sul Sarno ha pubblicato un video sulla pagina Social di Facebook denominata “AlmaMente per San Marzano sul Sarno” ove il 18/2/2022 alle 12.10 veniva pubblicata una denuncia per “Disastro Ambientale” al seguente link: <https://www.facebook.com/almamentesanmarzano/videos/1923686077806538/>

Si fa nota altresì che il Consigliere Comunale del gruppo “Almamente” Avv. Margherita Oliva ci ha comunicato che ha posto a “GPN Servizi Ecologici Ambientali srl” azienda gestore del Servizio Integrato dei Rifiuti in San Marzano Sul Sarno ove poneva all'azienda alcune domande su come eventuali reflui prodotti dalla operazioni di stazionamento dei rifiuti nell'area venissero intercettati e

“Lo scopo del CNSBII è fermare il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.”

CNSBII Italia è un gruppo ambientale dell'**Organizzazione di Volontariato Nuove Prospettive**

Sede Nazionale
Corso Francesco Caracciolo, 40
84085 Mercato San Severino
Cod. Fisc. **94075230659**

Nuove Prospettive è
Iscritta al Registro Regionale
del Volontariato della Regione
Campania con Decreto di
Giunta n.76 del 01.02.2018
numero di registro 2427



**CORPO CIVICO NAZIONALE
DELLE SENTINELLE DEI
BACINI IDROGRAFICI ITALIANI**

CNSBII Italia Tel: 0890977183
Sede Nazionale Coordinamento
Corso Francesco Caracciolo, 40 Tel: **3389155161**
84085 Mercato San Severino e-mail: info@cnsbii.it
ass.nuoveprospettive@pec.it sito: www.cnsbii.it

Mercato San Severino, 25 febbraio 2022

smaltiti. Ad oggi non abbiamo notizia di risposte.

Si resta a disposizione per sopralluoghi congiunti.

Allegate alla PEC le foto e documentazioni.

In attesa di un vostro riscontro nei termini di legge.

Cordiali Saluti

Segreteria

Prof.ssa **Monica Calvanese**

Coordinamento CNSBII

Giornalista **Michele Buscè**

***“Lo scopo del CNSBII è fermare il
degrado dell’ambiente naturale del
nostro pianeta e costruire un futuro in
cui l’umanità possa vivere in armonia
con la natura.”***

CNSBII Italia è un gruppo ambientale
dell'**Organizzazione di Volontariato
Nuove Prospettive**

Sede Nazionale
Corso Francesco Caracciolo, 40
84085 Mercato San Severino
Cod. Fisc. **94075230659**

Nuove Prospettive è
Iscritta al Registro Regionale
del Volontariato della Regione
Campania con Decreto di
Giunta n.76 del 01.02.2018
numero di registro 2427