



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei
Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
UOD Impianti e reti del Ciclo Integrato delle Acque di
Rilevanza Regionale

Il Dirigente

Alla GORI Spa
protocollo@cert.goriacqua.com


e p.c. Alla DG dell'Ambiente e dell'Ecosistema
UOD 500605
pec: uod.500605@pec.regione.campania.it

Al Comune di Marzano sul Sarno
pec: protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it
pec: lavoripubblici.smarzanosulsarno@cert.irpinianet.eu
c.a Responsabile UTC ing. Vittorio Carbone

Al Corpo Civico Regionale delle Sentinelle dei Bacini
Idrografici Italiani
pec: ass.nuoveprospettive@pec.it

Oggetto: ponte Crollato in via UGO FOSCOLO in zona di confine tra San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio e cedimento argine murato in prossimità della discarica(nei pressi del Sub Collettore 2 di GORI S.P.A).

In riferimento all'argomento in oggetto indicato, per quanto di competenza, si trasmette la nota della DG 500605 prot. 96739 del 22.2.2022 con relativi allegati.

L'ISTRUTTORE
geom. Michele PETRONI


Ing. Rosario MANZI